



FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

DATA | DATE | DATE 27/10/2020

PRODUTO **ÓXIDO DE COBRE 100**
PRODUCT | PRODUIT **COPPER 100 OXIDE** | **OXYDE DE CUIVRE 100**
APRESENTAÇÃO **PO**
PRESENTATION | PRÉSENTATION **POWDER** | **EN POUVRE**
DESIGNAÇÃO **ÓXIDO DE COBRE 100**
DESIGNATION | DESIGNATION

COMPOSIÇÃO | **COMPOSITION** | COMPOSITION

CuO 97,5%

Fe 0,01%

Mn 0,005%

Pb 0,01%

OUTROS | OTHERS | AUTRES 2%

UTILIZAÇÕES | **UTILISATIONS** | UTILISATIONS

TRATA-SE DE UM PÓ PRETO USADO COMO PIGMENTO EM VÁRIOS SECTORES INDUSTRIAIS, TAIS COMO, TINTAS, CERÂMICA, VIDRO, QUÍMICA, AÇOS ESPECIAIS, ETC..

IT IS A BLACK POWDER USED AS A PIGMENT IN VARIOUS INDUSTRIAL SECTORS, SUCH AS PAINTS, CERAMICS, GLASS, CHEMISTRY, SPECIAL STEELS, ETC.

C'EST UNE POUVRE NOIR

UTILISÉE COMME PIGMENT DANS DIVERS SECTEURS INDUSTRIELS, TELS QUE LES PEINTURES, LA CÉRAMIQUE, LE VERRE, LES PRODUITS CHIMIQUES, LES ACIERS SPÉCIAUX, ETC.

OBSERVAÇÕES | **OBSERVATIONS** | OBSERVATIONS

SACOS DE 25 KG. DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO, SECO E BEM VENTILADO.

25 KG BAGS.IT SHOULD BE STORED IN A COOL, DRY AND WELL-VENTILATED PLACE.

SACS DE 25 KG.IL DOIT ÊTRE STOCKÉ DANS UN ENDROIT FRAIS, SEC ET BIEN VENTILÉ.

